

لا يتطلب تركيب الكونكريت كانفاس^{*} من شركة كونكريت كانفاس مقاولين متخصصين في أغلب تطبيقاته. ويعود التركيب سريعاً وسهلاً، شريطة اتباع توجيهات التركيب واستخدام المعدات المناسبة. مخاطر غبار. البس معدات وقاية شخصية ملائمة. راجع وثيقة [نشرة بيانات السلامة للكونكريت كانفاس](#).

توجد أربع خطوات بسيطة يجب اتباعها لجميع تركيبات الكونكريت كانفاس:

1. الفرش - 2. التثبيت - 3. الترطيب - 4. التوصيل

تنوع احتياجات المعدات من مشروع لآخر ولكن القائمة التالية تم تصميمها لتناسب معظم التركيبات. معظم المعدات المذكورة أدناه متوفرة للإيجار أو الشراء من شركة كونكريت كانفاس.

المعدات المطلوبة	تنز لفات الكونكريت كانفاس الكبيرة نحو 1.5 طن تقريباً. لذلك، يجب استخدام معدة هندسية ملائمة لنقل وفرش المواد الثقيلة في موقع العمل.	تسليم المواد للموقع
 	رافعة شوكية مصنفة 2 طن (أو ما شابه ذلك)	مطلوب وسائل مناسبة لتنزيل المواد الثقيلة من مركبات التوصيل في الموقع، ما لم يتم طلب ونش أو رافعة ثقيلة مسبقاً.
 	عارضة معدنية (2 طن)	عادة ما يتم فرش اللفات الكبيرة من الكونكريت كانفاس عبر عارضة معدنية معلقة على معدة هندسية (تصنيف الحمل الآمن 2 طن) بطريقة مشابهة لطريقة فرش المواد الاصطناعية الأرضية التقليدية.
 	سكين قابل للسحب بشفرة إطباقية (منشرط)	يمكن قص الكونكريت كانفاس باستخدام الأدوات اليدوية الأساسية. يتسبب الغبار الأسموني الموجود بالمادة في تلليم الشفرات، لذلك يوصى باستخدام السكاكين القابلة للاستبدال أو المخصصة للاستعمال مرة واحدة.
 	مطحنة زاوية/ قرص قاطع (يوصى باستخدام أدوات لاسلكية)	بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي تتطلب الكثير من القص، يوصى باستخدام أداة تقطيع كهربائية مثل مطحنة زاوية أو قرص قاطع.

المعدات المطلوبة	بعد الفرش، يتطلب الأمر تثبيت الكونكريت كانفاس على الطبقة السفلية لضمان عدم تحرك المواد أثناء الاستخدام. يمكن استخدام المثبتات التالية اعتماداً على طبيعة الطبقة السفلية.	طبقات سفلية من التربة
 	يوصى باستخدام أوتاد معدنية على شكل حرف L (يوصى باستخدام مولاذ ملحق أو ستابليس ستيل)	ينبغي تثبيت الكونكريت كانفاس على الطبقات السفلية على امتداد طولها وعلى تبعادات منتظمة في مناطق التراكب باستخدام أوتاد معدنية على شكل حرف L. يجب تثبيت الحافة الأمامية للكونكريت كانفاس (أي في أعلى نقطة من القناة) في خندق تثبيت جزءاً من أعمال تحضير الطبقة السفلية المشروع، ويعتبر حفر خندق التثبيت جزءاً من أعمال تحضير الطبقة السفلية قبل البدء بأعمال الكونكريت كانفاس.
 	مطرقة كتليلية (أو ما شابه ذلك)	أو
 	المثبتات (على سبيل المثال، مسامير البناء والمساميير والخطاطيف أو البراغي المزودة بورقة قياس أكبر من 15 مم)	طبقات سفلية صخريّة أو خرسانية
 	مسدس مسامير (يوصى باستخدام جهاز هيلتي دي إكس)	عند معالجة منشآ خرساني قائم، يجب تثبيت الكونكريت كانفاس على الطبقة السفلية الخرسانية باستخدام مثبتات خرسانية قياسية أو مسامير إطلاق تعمل مع وردة طولها على الأقل 15 مم. إن عدد وعمق نقاط التثبيت هو جزء من مواصفات المشروع. كما يتطلب الأمر وجود وسائل لتركيب هذه المثبتات الميكانيكية في نقاط التثبيت.

* حصص أسموني اصطناعي أرضي مركب



المعدات المطلوبة			بعد الفرش والتثبيت، ينبغي ترطيب الكونكريت كanvas. يجب القيام بذلك حسب المنهج المشروع للترطيب ولا يُنصح بالاعتماد على الترطيب الناتج عن هطول الأمطار. راجع دليل ترطيب الكونكريت كanvas.	3. الترطيب
<input checked="" type="checkbox"/>		مصدر إمداد رئيس بالمياه	مطلوب كمية من المياه تساوي 50 % من وزن المادة كحد أدنى ووسيلة مناسبة لرش الماء.	
<input checked="" type="checkbox"/>		خرطوم بطول مناسب (يوصى باستخدام فوهة رش)	مصدر إمداد رئيس بالمياه	
<input checked="" type="checkbox"/>		خزان مياه (أو بديل مشابه)	أو	
<input checked="" type="checkbox"/>		مضخة مياه	عربة مياه	
<input checked="" type="checkbox"/>		خرطوم بطول مناسب (يوصى باستخدام فوهة رش)	يمكن استخدام خزان مياه كوسيلة بديلة للترطيب إذا لم تتوفر إمكانية الوصول لمصدر إمداد المياه الرئيس.	

المعدات المطلوبة			نموذجياً تكون طبقات الكونكريت كanvas مُتراکبة بعرض 100 مم في اتجاه تدفق المياه ويتم تثبيت وصلاتها باستخدام أي من الخيارات التالية. يتم اختيار طريقة تركيب الوصلات تبعاً لمتطلبات المشروع حيث تتوفر وصلات بمقاييس ميكانيكية ولأنفاذيات متنوعة.	4. تثبيت الوصلات
<input checked="" type="checkbox"/>		مفك التلقيم التلائبي (يوصى باستخدام أدوات لسلكية)	تعتبر هذه الوصلة مناسبة لاغلب التطبيقات وسرعة وسهولة الدستخدام. توفر قوة ميكانيكية جيدة ولكنها ذات لأنفاذية محدودة. ينبغي استعمال البراغي بتباعدات قدرها 200 مم و على بعد 30 - 50 مم من حافة الكونكريت كanvas. راجع دليل توصيل وثبت الكونكريت كanvas.	
<input checked="" type="checkbox"/>		البراغي المجمعة (يوصى بالستانلس ستيل)	البراغي	
<input checked="" type="checkbox"/>		مسدس جلفطة (يوصى بودعة تعمل بالطاقة)	أو	
<input checked="" type="checkbox"/>		خرطوشة مانعة للتسلر (استخدم لاصق مانع تسرب معتمد للكونكريت كanvas)	البراغي ولاصق مانع التسلر	
<input checked="" type="checkbox"/>		مفك ذاتي التلقيم (يوصى باستخدام أدوات لسلكية)	في التطبيقات التي تتطلب لا نفاذية أعلى يمكن توصيل الكونكريت كanvas بلا صق مانع تسرب معتمد باستخدام مسدس جلفطة. يتم تفيذ هذا بتثبيق خط مفرد من لاصق مانع التسلر بعرض 8 مم مع إدخال البراغي خلال هذا الخط حيثما أمكن للحد من التسلر. يتوفّر لاصق مانع تسرب معتمد للكونكريت كanvas لدى شركة كونكريت كanvas.	
<input checked="" type="checkbox"/>		البراغي المجمعة (يوصى بالستانلس ستيل)	تعتبر مسافة 200 مم بين البراغي مناسبة لمعظم الدسخنات، ولكن لتطبيقات حواجز الحماية يوصى باستخدام تباعد 50 مم.	
<input checked="" type="checkbox"/>		ليستر تويني S أو T (يتوفر الطراز T إمكانية تسجيل البيانات)	راجع دليل توصيل وثبت الكونكريت كanvas مع أدلة مستخدم التطبيقات الفردية لمزيد من التفاصيل.	

